



Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): -

## II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 10 | адаптация официального сайта органа и да организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |     |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора   | нет |
| 12 | иные   | нет |

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*	Сроки
1	Необходима реконструкция здания	при наличии финансирования
N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Необходима реконструкция здания	при наличии финансирования

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 40**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение – МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна».
- 1.2. Адрес объекта - 309926, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна, ул. ПМК-6, д. 8 А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 416,8 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка - 4640 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1973г., последнего капитального ремонта – не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2016-2017г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна» Красногвардейского района Белгородской области, МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 309926, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна, ул. ПМК-6, д. 8 А.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация - получение дошкольного образования.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – маршрутное такси до остановки ПМК-6 имеются перепады пути обусловленные рельефом местности, резко наклонные съезды отсутствуют. Подвоз детей к детскому саду осуществляется родителями.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией - нет, таймером - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (спуски, подъемы, лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С,О,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С)	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О, С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,С,О,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,С,О)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»**  
**Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна ул. ПМК-6, д. 8 А**

### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный, текущий), индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - \_\_\_\_\_.

в рамках исполнения **долгосрочной целевой областной программы «Доступная среда на \_\_\_\_\_ годы»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **ДП-В**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения - **требуется**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере **проектирования** и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - **да**

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией;**

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов**

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – **да, <http://www.dszasosnb.gvarono.ru/>**

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте - **имеются.**

Поэтажные планы, паспорт БТИ – **имеется.**

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту). **От автостоянки «ПМК-6» ближайший путь следования к объекту ОСИ по тротуару, наклонные съезды отсутствуют, наружное освещение в ночное время удовлетворительное.**



**Приложение 1**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ**  
**№ 40**

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»**  
**Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна, ул. ПМК-6, д.8 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Перепады высоты, обусловленные рельефом местности, отсутствуют, почтовый ящик, таксофон, информационные щиты, отсутствуют	К,С,Г,У, О	Согласование установки почтового ящика, приобретение таксофона, информационного щита	Согласование, приобретение, установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		препятствий нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		Ступени 0,13х0,29м., имеет выраженный уклон, поручни высотой 0,75м.	-	Реконструкция	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		Необходимо установление пандуса	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Обустроить и нанести разметку – «Стоянка для инвалидов»	К,С,Г,У, О	Согласование и нанесение разметки – «Стоянка для инвалидов» с администрацией муниципального района «Красногвардейский район» (не менее двух мест)	Проведение работ по ее обустройству и нанесению разметки – «Стоянка для инвалидов»

ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.
-------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К,О, С,У)	-		Проведение работ по ее обустройству, техническое решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **согласование вопроса с ФГУП «Почта России», администрацией муниципального района «Красногвардейский район».**

**Приложение 2**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ**  
**№40**

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»**  
**Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна ул. ПМК-6, д. 8 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Отсутствуют поручни, ступени требуют ремонта	К, С, У, О,	Установка поручней, ремонт	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Требуется трехуровневый пандус	К,О,С	установка	согласование, реконструкция, капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют дренажные и водосборные решетки	К, С, У, О, Г	Установка дренажных и водосборных решеток	ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			0,88 м. шириной, нет фиксаторов на петлях одностороннего действия с фиксаторам и в положении «открыто» и «закрыто», нет фиксатора двери	К,О,С	замена двери	приобретение и установка
2.5	Тамбур	есть	-		отсутствуют дренажные и водосборные решетки	-	установка дренажных и водосборных решеток	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДУ(К.О.С)			Ремонт капитальный и текущий, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **решение возможно в ходе проведения капитального ремонта с применением ТСП**

**Приложение 3**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ**  
**№ 40**

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»**  
**Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна ул. ПМК-6, д. 8 А**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть			скользкий пол, не имеющий шероховатой поверхности, отсутствует текстфон для посетителей с дефектами слуха, нет специально выделенных зон отдыха, отсутствует предупредительная информация о препятствиях, выключатели и розетки расположены на высоте 1,60м., имеется разный уровень пола (переход, высота 0,90 м, ширина 1,70м)	К,О,С,Г,У	замена покрытия пола, установка текстфона и предупредительной информации	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина марша 1,25м., высота поручней 0,8 м., поручни не разделительн	К,О,С,Г,У	реконструкция поручней, установка рельефных обозначений этажей	текущий ремонт

					ые, завершающие части поручней не выходят на 0,3 м., отсутствуют рельефные обозначения этажей, ступени 0,15м			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует. Необходим при переходе на второй этаж и актовый зал	К,О,С,У	Устройство внутреннего пандуса	Техничес кое решение не возможно
3.4	Лифт пассажирски й (или подъемник)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	Рассмотреть вопрос установки подъемника	Установк а подъемни ка
3.5	Дверь	есть			Ширина дверей 0,6м., отсутствуют информирую щие обозначения дублированн ые рельефными знаками, нет фиксаторов на петлях односторонне го действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто».	К,О,С,Г,У	замена петель, установка информирую щих обозначений	Индивиду альное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности )	есть	-		Высота порогов 0,18 м., ширина 1,30 пожарная кнопка на высоте 1,6м.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определение наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения						

## II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДУ- (К,О,С,У,Г)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **техническое решение возможно в ходе проведения капитального ремонта, в отдельно выделенных участках техническое решение не возможно.**

**Приложение 4 (I)**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ**  
**№ 40**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»**  
**Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна, ул. ПМК-6, д. 8 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Двери	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			отсутствует буферная полоса, отсутствуют системы индивидуального прослушивания (не менее 4% кресел), размещение мест для лиц с дефектами слуха, отсутствие переводчика жестового языка, отсутствует обозначение выхода для инвалидов при эвакуации, отсутствуют поручни,	К,С,Г	создание площадки перед сценой или в конце зала, установка буферной полосы, установка систем индивидуального прослушивания, маркировка мест для инвалидов-колясочников и глухих, обучение работника жестовому языку, установка: обозначений выходов для инвалидов-колясочников	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР



					указатели движения, имеются двери шириной 1,1 м., отсутствие напольной маркировки мест для инвалидов – колясочников		в при эвакуации, поручней пандусов, реконструкция дверей, определение мест для инвалидов-колясочников (напольная маркировка)	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-			-		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения, при наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть закреплены так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажа и из здания наружу.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов</b>	ДУ- (К,С,Г,О,У)			текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: техническое решение возможно в ходе проведения капитального и текущего ремонта с использованием ТСР.

**Приложение 4 (Ш)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 40**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»  
Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна, ул. ПМК-6, д. 8 А**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда</b>	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Приложение 4(III)**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ**  
**№40**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»**  
**Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна, ул. ПМК-6, д. 8 А**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Приложение № 5**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ**  
**№ 40**

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»**  
**Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна, ул. ПМК-6, д. 8 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствует универсальная кабина, отсутствуют информирующие обозначения дублированные рельефными знаками, отсутствует кнопка звонка (дежурному), нет аварийного освещения	К,О,Г,У С	устройство универсальной кабины, установка кнопки звонка и аварийного освещения, устройство информирующих обозначений дублированных рельефными знаками	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная) (раздевалка при спортивном зале)	есть	-	-	Не соответствует нормам и требованиям	К,О,Г,У С	Реконструкция и обустройство раздевалок	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, наличие информирующих обозначений, дублированных рельефными знаками, обустройство раздевалок						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ДУ- (К,О,С)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **техническое решение возможно в ходе проведения капитального ремонта**

**Приложение № 6**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ**  
**№ 40**

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

**МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна»**  
**Белгородская область Красногвардейский район с. Засосна, ул. ПМК-6, д. 8 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют указатели, отсутствует непрерывность информации, своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения, эвакуации и предоставляемых услуг	К,О,Г	Приобретение указателей, приобретение информационного табло	Установка указателей и информационного табло
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства	К,О,С,Г,У	Приобретение акустических средств	Установка акустических средств
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства	С	Приобретение тактильных средств	Установка тактильных средств

									В
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.							

### II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДУ - (К,Г,С,О,У)			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **индивидуальное решение с ТСР**

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна»

  
 \_\_\_\_\_ **Н.Зиновьева**